
INSPECTION REPORT

รายงานตรวจถังดับเพลิงประจำเดือน

TYPE	SITE	STARTED	COMPLETED
Weekly Inspection	Bangkok Head Office	03 Nov 2026, 09:00	03 Nov 2026, 09:40



2 checkpoints need action

82% PASS score | 12 of 12 inspected

TOTAL	PASS	FAIL	N/A
12	9	2	1

ACTION REQUIRED (2)

Floor 2 | FE-2-02 · ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ B — HIGH
Finding: เข็มเกจอยู่ในโซนแดง ต้องเปลี่ยนถัง
No comparable result in the previous report

Floor 3 | FE-3-01 · ถังดับเพลิง หน้าลิฟต์ — MEDIUM
Finding: ซีลขาด สลักหลวม
No comparable result in the previous report

SUPERVISOR COMMENTS

เปลี่ยน FE-2-02 และเปลี่ยนซีล FE-3-01 ภายในวันศุกร์

RESULT BY FLOOR

3	50% (2/4)	2	75% (3/4)
1	100% (4/4)		

RESULT BY TYPE

TYPE	TOTAL	PASS	FAIL	N/A	PASS %
CO2 Capacity: 5 lb: 6 Registered quantity: 6	6	5	1	0	83%
DP Capacity: 15 lb: 6 Registered quantity: 6	6	4	1	1	67%

NOT APPLICABLE (1)

Floor 3 | FE-3-04 · ถังดับเพลิง ห้องเครื่อง - ห้องปิดปรับปรุง

CHECKLIST DETAILS (12 checkpoints)

FLOOR 3 — **2/4 PASS (50%)**

#	CHECKPOINT / LOCATION / INSPECTION DETAILS	RESULT	CHECKED
1	**FE-3-01 · ถังดับเพลิง หน้าลิฟต์** ชั้น 3 หน้าลิฟต์ Finding: ซีลขาด สลักหลวม เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ไม่ผ่าน	FAIL	03 Nov 09:27
2	**FE-3-02 · ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ B** ชั้น 3 บันไดหนีไฟ B เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:30
3	**FE-3-03 · ถังดับเพลิง ทางเดินฝั่งตะวันออก** ชั้น 3 ทางเดินฝั่งตะวันออก เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:33
4	**FE-3-04 · ถังดับเพลิง ห้องเครื่อง** ชั้น 3 ห้องเครื่อง ห้องปิดปรับปรุง	N/A	03 Nov 09:36

FLOOR 2 — **3/4 PASS (75%)**

#	CHECKPOINT / LOCATION / INSPECTION DETAILS	RESULT	CHECKED
5	**FE-2-01 · ถังดับเพลิง หน้าลิฟต์** ชั้น 2 หน้าลิฟต์ เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:15
6	**FE-2-02 · ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ B** ชั้น 2 บันไดหนีไฟ B Finding: เข็มเกจอยู่ในโซนแดง ต้องเปลี่ยนถัง เกจวัดแรงดัน: ไม่ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน	FAIL	03 Nov 09:18
7	**FE-2-03 · ถังดับเพลิง ทางเดินฝั่งตะวันออก** ชั้น 2 ทางเดินฝั่งตะวันออก เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:21
8	**FE-2-04 · ถังดับเพลิง ห้องเครื่อง** ชั้น 2 ห้องเครื่อง เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:24

FLOOR 1			4/4 PASS (100%)
#	**CHECKPOINT / LOCATION / INSPECTION DETAILS**	**RESULT**	**CHECKED**
9	**FE-1-01 · ถังดับเพลิง หน้าลิฟต์** ชั้น 1 หน้าลิฟต์ เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:03
10	**FE-1-02 · ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ B** ชั้น 1 บันไดหนีไฟ B เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:06
11	**FE-1-03 · ถังดับเพลิง ทางเดินฝั่งตะวันออก** ชั้น 1 ทางเดินฝั่งตะวันออก เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:09
12	**FE-1-04 · ถังดับเพลิง ห้องเครื่อง** ชั้น 1 ห้องเครื่อง เกจวัดแรงดัน: ผ่าน สลักและซีล: ผ่าน สายและหัวฉีด: ผ่าน	PASS	03 Nov 09:12

SIGN-OFF

INSPECTED BY

Somchai Srisuk
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย · ID: somchai.s
Signed 03 Nov 2026, 09:40 (Bangkok)

VERIFIED BY

Anan K.
ผู้จัดการฝ่ายอาคาร
Signed 03 Nov 2026, 09:44 (Bangkok)